RS030 NOTICE

La station météo G 3302 est concçue à partir de materiaux de qualité supérieure. Simple, fiable et facile à lire, elle est composée d'un baromètre, d'un thermomètre et d'un hygromètre. Aucune manipulation particulière n'est nécéssaire lors de son utilisation.

a. Condition:
Temperature: -20ºC to 50ºC
humidité relative: 20% to 98% RH
Pression atmosphérique:
1060 to 960 hPa

b. Degré de précision:
Temperature: -20ºC to 50ºC +/-2ºC

Humidité relative:
20% to 45% RH +/-9% RH
45% to 75% RH +/-6% RH
75% to 98% RH +/-9% RH

Barometric pressure:
1060 to 1030 hPa +/- 10 hPa
1030 to 990 hPa +/-5 hPa
990 to 960 hPa +/- 10 hPa

