RS020 NOTICE

Gamme de mesure de la temperature:
-25 C° à +55 C°
Gamme de mesure de l'humidité relative:
0% à 100%RH
Précision thermomètre :
+/- 1 C° (10C° à 40°C), < 2°C (au delà de 40°C)
hygromètre :
+/- 5%(40 à 75%), <7% (autre)
dimensions : D200mm x H35mm
poids : 267g

Ne pas utiliser au-delà des valeurs indiquées.
Appareil non étanche, ne pas mettre en contact avec de l'eau.
Ne pas nettoyer avec un produit corrosif.

