
P18003C-D35-C071 爆炸图



技术要求：

1. 可调钢绳末端要用热缩管完全包住，收缩管尾需要夹扁并折一下
2. 锁线铁件处外露收缩管不超5mm
3. 压线码处电线要吹有收缩管