



REMOVEDOR DE FERRUGEM

O Removedor de ferrugem Syntilor remove a ferrugem, limpa e desengordura os metais ferrosos em bruto (antigos ou enferrujados) antes de pintar. Também melhora a aderência das tintas.

- Remove a ferrugem
- Limpa e desengordura antes de pintar
- Melhora a aderência das tintas

1**PASSO**

PREPARAÇÃO

- Metais ferrosos em bruto (antigos ou enferrujados): remover as partes soltas e restos de tinta com uma escova de aço. Limpar o pó.
- Não aplicar sobre uma superfície completamente deteriorada pelo óxido ou sobre chapa de ferro preto

2**PASSO**

APLICAÇÃO

- Utilizar luvas e óculos de protecção.
- Agitar bem antes de utilizar. Não diluir.
- Aplicar uma camada espessa de Removedor de ferrugem com uma trincha em toda a superfície.
- Deixar actuar 30m.
- Enxaguar bem 2 vezes com água e deixar secar bem, mínimo 3 horas.
- Verificar que a superfície está completamente seca.
- Aplicar uma tinta anti ferrugem para ferro num tempo máximo de 24h.

CARACTERÍSTICAS
& TÉCNICAS

CONSISTÊNCIA	Líquida
TEMPO DE SECAGEM (a 20°C)	Das 3H às 24H antes de aplicar a tinta
RENDIMENTO	8 m ² por litro por camada

PRECAUÇÕES
& CONSERVAÇÃO

- Não aplicar sobre uma superfície completamente deteriorada pelo óxido ou sobre chapa de ferro preto
- Utilizar apenas ao livre ar.
- Não aplicar a uma temperatura inferior a 12°C ou superior a 25°C.
- PERIGOSO RESPEITE AS PRECAUÇÕES DE EMPREGO.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Conservar na embalagem de origem, cuidadosamente fechada após cada utilização.
- Armazenar ao abrigo do gelo, do calor e da humidade.
- A Ficha de Dados de Segurança deste produto está disponível no nosso site www.syntilor.com

FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

