


Scostamenti limite per campi di dimensioni fondamentali									
da 0,5 ¹⁾ fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000		
±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-		

¹⁾ Per le dimens. nominali minori di 0,5 mm, gli scostamenti devono essere indicati vicino alla/e dimens./i nominale/i relativa/e



Stato delle superfici		Tratt. termico o superficiale		Modifica	1	2	3	4		
				Indice						
Materiale da commercio		Materiale unificato		Data						
		fe		Firma						
Descrizione					Scala					
Corrimano 158/12/C/E					2 METROS		2.5:1			