Fiche Technique Détaillée

ARCADECAP FACADE

Décapant peinture vernis façade ultra puissant est un décapant gélifié sans paraffine à faible odeur, prêt à l'emploi, constitué d'un mélange synergique de solvants organiques avec des activateurs et un agent de rhéologie. - Enlève efficacement les peintures, lasures et vernis sur la façade.

SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS

Adapté pour tout type de façade.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Décape en profondeur la plupart des peintures bâtiment organiques mono-composant, film fin, crépis, Revêtement plastique épais RPE, Revêtement semi-épais RSE , Isolation thermique par l'extérieur ITE, bois. Particulièrement adapté au décapage des revêtements d'imperméabilisation I3 et I4.

CONSOMMATION

0,4 à 0,8 L / m² suivant la nature du revêtement à décaper.

CONSERVATION

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. - Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Pinceau, brosse, ponceuse, spatule, laine décapage fine, chiffon de nettoyage. Matériel de projection airless.

Mail : contact@maison-etanche.com

Tel : 04 96 18 09 18

Adresse : 222 avenue de Fleuride
13400 Aubagne

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être parfaitement nettoyé et sec. Dans les cas difficiles, la peinture sera préalablement griffée pour faciliter l'action du décapant.

MISE EN OEUVRE

•S'utilise en couche épaisse à l'aide d'une brosse en matière végétale ou de tout matériel de projection adapté (type airless).
•Laisser agir 4 à 24 heures et jusqu'à 72 heures, en fonction de la charge et la nature du revêtement.
•Les temps d'action varient en fonction des conditions de vent et de température. Dans certains cas il peut être bénéfique de recouvrir le décapant avec un film plastique pour limiter le séchage prématuré à cause du vent et/ou de température élevée.
•Gratter à l'aide d'une spatule ou d'un scraper puis laver à l'eau chaude ou froide, avec un nettoyeur haute pression, minimum 120 bars. Débit de l'eau : 800 litres / heure minimum.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C.

Comment réussir son décapage chimique :

Un bon décapage est celui qui demande le moins d'efforts. Il est donc important de bien laisser «travailler» le produit avant de venir gratter. Selon l'épaisseur, la nature de la peinture à décaper, du support et des conditions atmosphériques, le temps d'action du décapant pourra être plus ou moins long.
Afin de pouvoir organiser votre travail nous vous conseillons de faire un essai sur une surface de 20 cm² avec une couche épaisse :

•Laisser le produit réagir et observer le travail du décapant après 10, 30 min, 1h, 4h, 8h ou une même une nuit si nécessaire. Faire un grattage partiel au cours du temps pour comparer.
•Le décapant doit permettre d'observer la peinture qui gonfle et frise ou qui se ramollit fortement. Le grattage partiel permet de déterminer le temps nécessaire pour atteindre le support et les conditions spécialement à mettre en œuvre
•Si on n'arrive pas au support (cause multi-couches ou peintures difficiles), un nouveau test est à recommander avec un film plastique par-dessus le décapant avec scarification de la peinture.

Cet essai vous permettra de savoir exactement le temps d'action du décapant sur votre surface à décaper et ainsi optimiser votre temps et vos efforts.

PROTECTION DU SUPPORT

Ce produit ne nécessite pas d'être recouvert d'une protection. Après élimination et séchage vous pourrez procéder à l'application d'un nouveau revêtement crépi, peinture ou autre.

SÉCHAGE

Non applicable à ce produit.

ENTRETIEN

Pas d’entretien recommandé pour ce type de produit car il sera rincé.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d’emploi.