

Ropa de trabajo

(nombre comercial y código de artículo/variante de color que identifica el artículo)

Significado de la marca CE:

CE: el marcado "CE" significa que el artículo cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del anexo II del Reglamento (UE) 2016/425 y los requisitos de las normas armonizadas EN ISO 13688:2013. Estas prendas de trabajo son Equipos de Protección Individual (EPI) de categoría I, ya que solo protegen contra riesgos menores. El marcado que se encuentra a continuación se coloca sobre cada prenda.

Pictograma que hace referencia a la lectura de la Nota Informativa

Materiales y elaboración: todos los materiales utilizados, ya sean de origen natural o sintético, así como las técnicas de procesamiento aplicadas, han sido seleccionados para cumplir los requisitos expresados por las normas técnicas europeas en términos de seguridad, ergonomía, comodidad, solidez y seguridad.

Composición de los tejidos: ver la etiqueta de composición del tejido cosida directamente en la prenda.

Identificación y selección de la prenda apropiada: la elección del modelo apropiado debe hacerse de acuerdo con las necesidades específicas del lugar de trabajo, del tipo de riesgo y de las correspondientes condiciones ambientales. La responsabilidad de identificar y elegir un EPI apropiado/idóneo es responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, es recomendable verificar antes del uso la idoneidad de las características de este modelo para sus necesidades concretas.

Uso previsto: estas prendas son adecuadas para las siguientes actividades:

- mantenimiento y limpieza de parques, mantenimiento simple, trabajos mecánicos simples, jardinería, actividades que no requieren protecciones específicas.

ATENCIÓN: estas prendas ofrecen una protección mínima contra lesiones mecánicas superficiales, contra el contacto con productos de limpieza poco agresivos, contra condiciones atmosféricas de naturaleza no extrema y contra contacto con superficies calientes < 50 °. En el caso de las prendas de trabajo "invernales", ofrecen protección contra ambientes fríos (posible combinación de humedad y viento a temperaturas >= -5 °C). La protección proporcionada se refiere a riesgos leves o riesgos capaces de producir lesiones superficiales y fácilmente reversibles (causadas, p. ej., por abrasión o impacto).

Comprobaciones antes del uso: antes de usar la prenda, asegúrese de que esté en buenas condiciones. En caso de daños visibles, como roturas, abrasiones, etc., debe ser reemplazada o reparada.

EL EPI FUNCIONA SOLAMENTE SI SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y SE UTILIZA CORRECTAMENTE en la parte del cuerpo que debe proteger.

Instrucciones de mantenimiento y fecha de caducidad: la prenda debe almacenarse en su embalaje original en un lugar seco

alejado de fuentes de calor. Evite el contacto con productos solventes que puedan causar la alteración de las características.

En condiciones de uso especialmente intensas o en entornos con situaciones especiales, el EPI puede estar sometido a degradación imprevista y repentina no prevista por el fabricante. Si se almacena correctamente, el EPI conserva su idoneidad para el uso previsto durante mucho tiempo, por lo que no es posible indicar una fecha de caducidad.

Instrucciones de lavado: siga solo las que se indican en la etiqueta de mantenimiento cosida directamente en la prenda.

DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE SEÑALES GRÁFICAS



Lavado



Blanqueado



Planchado



Limpieza en seco



Secado mediante secadora y tambor giratorio



Tratamiento no permitido: el aspa sobre uno de estos símbolos indica que el tratamiento expresado por ese signo gráfico particular no debe realizarse



Tratamiento moderado: la barra debajo de la bandeja o el borde indica que el tratamiento debe realizarse moderadamente con respecto al tratamiento correspondiente al mismo signo gráfico sin barra



Tratamiento muy moderado: la barra interrumpida debajo de la bandeja indica un tratamiento de lavado muy moderado que corresponde al del mismo símbolo sin barra

OPERACIÓN DE LAVADO

	Temp. Máx.	Acción mecánica	Enjuagado	Centrífuga	Varios
	95°	normal	normal	normal	
	95°	reducida	a una temperatura gradualmente decreciente (por introducción gradual de agua fría)	reducida	
	70°	normal	normal	normal	
	60°	normal	normal	normal	
	60°	ridotta	a una temperatura gradualmente decreciente (por introducción gradual de agua fría)	ridotta	
	50°	ridotta	a una temperatura gradualmente decreciente (por introducción gradual de agua fría)	ridotta	
	40°	normal	normal	normal	
	40°	reducida	a una temperatura gradualmente decreciente (por introducción gradual de agua fría)	reducida	
	40°	muy reducida	normal	normal	no retorcer
	30°	muy reducida	Lavar con un ciclo delicado a una temperatura máxima de 30 °C	reducida	
	30°	muy reducida	Lavar con un ciclo para tejidos sintéticos, por ejemplo delicados o Easy-care, a una temperatura máxima de 30 °C	reducida	
	30°	muy reducida	Lavare con un ciclo normal a una temperatura máxima de 30° C.	reducida	
	40°		- lavado a mano solamente - no lavar a máquina - tratar con cuidado		
			- lavar en agua - tratar con cuidado en estado húmedo		

LIMPIEZA EN SECO

El círculo indica limpieza en seco para textiles (excepto cuero y productos de piel).

Proporcione información sobre las distintas operaciones de limpieza en seco.

	- Limpieza en seco con todos los disolventes normalmente utilizados en la limpieza en seco, incluidos los disolventes indicados para el signo P así como tetracloreto y 1,1,1-tricloroetano
	- Limpieza en seco con tetracloreto, mono-fluoro-triclorometano y todos los disolventes indicados para la marca F - tratamientos de lavado normales, sin restricciones
	- Limpieza en seco con los solventes indicados en el punto anterior - estrictas limitaciones a la adición de agua y/o acción mecánica y/o a la temperatura de lavado y/o secado - no lavar en seco en lavanderías automáticas que funcionan con monedas/monedas
	- Limpieza en seco con trifluorotricloroetano, hidrocarburos (punto de ebullición entre 150 °C y 200 °C, punto de inflamación entre 38 °C y 60 °C) - tratamientos de lavado normales, sin restricciones
	- Limpieza en seco con los solventes indicados en el punto anterior - estrictas limitaciones a la adición de agua y/o acción mecánica y/o a la temperatura de lavado y/o secado - no lavar en seco en lavanderías automáticas que funcionan con monedas/monedas
	- no lavar en seco - no eliminar las manchas con solventes

BLANQUEADO CON LEJÍA

El triángulo indica el tratamiento de blanqueado con lejía



admitido - solo en frío y en solución diluida



no admitido

PLANCHADO

La plancha indica el planchado doméstico. Los niveles máximos de temperatura se indican con 1, 2, 3 puntos colocados dentro del signo gráfico



temperatura máxima de la plancha 200 °C



temperatura máxima de la plancha 150 °C



temperatura máxima de la plancha 110 °C

el planchado a vapor puede ser arriesgado



no planchar - el planchado a vapor y los tratamientos a vapor no están permitidos

SECADO

Secado mediante secadora. El círculo inscrito dentro de un cuadrado indica el secado mediante secadora tras una operación de lavado. Los niveles máximos están indicados por 1 o 2 puntos colocados dentro del signo gráfico.



- secado mediante secadora permitido

- programa de secado normal



- secado mediante secadora permitido

- programa de secado a temperatura reducida



- no secar en secadora

Identificación del marcado: dentro de la prenda se aplica una etiqueta donde puede encontrar toda la información

1 COD: ... NAME: ...

2 COMPOSITION: ...%...%...

3

4 MADE IN: ...

5 Cat. I

REGULATION (EU) 2016/425 on PPE
"PPE shall meet the essential health and safety requirements (Annex II of REGULATION (EU) 2016/425) in terms of design, construction, materials, quality and performance."
EN ISO 13688 - Protective clothing - General requirements
www.industrialstarter.com

batch number

ODA

MONTH/YEAR OF PRODUCTION

INDUSTRIAL STARTER

SIZE JACKET

EU size

Size A cm B cm

XS 80-85 112-115

S 85-90 115-118

M 90-100 118-122

L 100-108 122-128

XL 108-112 128-132

XXL 112-118 132-138

3XL 118-128 138-148

1. Código comercial/modelo - 2. Composición textil - 3. Mantenimiento/Símbolos de lavado - 4. Lugar de fabricación - 5. Marcado CE / Categoría / referencias normativas / n.º de lote - números de serie de identificación / mes-año de producción - 6. Medidas del cuerpo

Eliminación: eliminar de acuerdo con la normativa vigente.

Controles técnicos: la prenda y los tejidos utilizados para el embalaje se han sometido a las siguientes pruebas y tests de laboratorio

Rites (Academia n.º 0315):

- Variaciones dimensionales en lavado y secado (UNI EN ISO 5077);
- Fuerza de laceración (UNI EN ISO 13937-2);
- Resistencia a la perforación con el método de la bola (UNI 5421);
- Resistencia a la abrasión del material para prendas de protección (UNI EN 530);
- Protección contra ambientes fríos (UNI EN 14058) (solo para ropa de trabajo "invernal")
- Designación de tallas (UNI EN ISO 13688)
- Diseño y comodidad (UNI EN ISO 13688)
- pH de extractos acuosos (UNI EN ISO 3071)
- Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos (EN ISO 14362-1)
- Liberación de níquel (accesorios metálicos) (UNI EN 1811)

11. (Ref. Informe de Prueba n.º: ver etiqueta "amarilla" cosida al interior de la prenda o en el colgante "amarillo" que acompaña a la prenda)

*todas las pruebas realizadas han obtenido resultados superiores al promedio de los valores encontrados normalmente en los tejidos utilizados para ropa de trabajo

La DECLARACIÓN de conformidad está disponible en el sitio web industrialstarter.com

MADE IN CHINA