




Importante avviso di sicurezza

www.leroymerlin.it

Rasaerba a scoppio marchio Sterwins

MODELLO	Numero di Serie
RAS.A SCOPPIO PLM2-46B140ES Codice a barre: 3276000338376	da: SN2070720027111701000001 a: SN2070720027111701000150
RAS.A SCOPPIO PLM2-46H HONDA Codice a barre: 3276000338383	da: SN2070720023011801002431 a: SN2070720023011801003030
RAS.A SCOPPIO PLM3-56B190.4 B&S Codice a barre: 3276000338451	da: SN2070720027111701000001 a: SN2070720027111701000150

Gentile cliente, se ha acquistato uno di questi prodotti in Leroy Merlin, per favore presti la massima attenzione alla seguente comunicazione



È stato identificato un problema di sicurezza per i prodotti venduti prima di Luglio 2018.

Le macchine potrebbero iniziare a muoversi senza alcun' azione da parte dell'operatore. Tale difetto riguarda solo i prodotti che riportano sull'etichetta identificativa i numeri di serie sopra indicati.

Per questo motivo la invitiamo ad interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e di riportarlo in negozio. Riceverà in cambio un prodotto equivalente o verrà rimborsato del prezzo d'acquisto.

Per Qualsiasi dubbio può rivolgersi al personale del negozio o scrivere una mail a: rasaerbe.sterwins@leroymerlin.it