

VUE ECLATEE 35060 - 4004625022634

DÉSIGNATION DES PIÈCES

- 1 Fer à souder
- 2 Pointe
- 3 Vis de fixation pour pointe
- 4 Poignée
- 5 Câble avec fiche secteur

Accessoires :

- 6 Fil de brasage
- 7 Graisse de brasage
- 8 Cordon de désoudage
- 9 Support

