

BONDE ÉVIER DIAM. 50 À BOUCHON

Code LM 91886874

Réf. : 705100 000 11

Ean : 3364549281946


Finition : Inox / noir



Vidéo, notice,
réparabilité...


Outils nécessaires

Tournevis plat
Clef plate 8 mm




Montage


A/ Poser le joint sur la bonde et placer le tout sous l'orifice de l'évier




B/ Insérer la cuvette dans l'orifice et solidariser l'ensemble avec la vis



C/ Installer la chaînette grâce à la borne d'attache



D/



Pièces détachées

N°	Description	Code pièce
1	Bouchon complet Ø45 mm + chaînette	010500 000 00
2	Chaînette perlée inox Ø3.2 x 300 mm seule	006400 000 01
3	Vis inox M6 x 25 mm évier	025300 000 00
4	Cuvette inox bonde évier Ø50 mm	057100 000 00
5	Joint bonde évier Ø50 mm	030200 005 01
6	Corps de bonde plastique	4110241400000*

Entretien



- Nettoyage de la cuvette à l'éponge et au vinaigre blanc

Livraison pièces détachées	Disponibilité document technique	Entretien Maintenance	Durée disponibilité pièces détachées
8 jours ouvrés	20 ans	5 minutes	20 ans

* Nous consulter

Service Assistance Technique : Tél. : +33 (0)3 22 60 34 47 - Email : sav@valentin.fr - www.valentin.fr

