



PEINTURE MARQUAGE 1 MOIS

PA MARK

EVENEMENTS

- ▶ Marquage éphémère
- ▶ Séchage rapide
- ▶ Application toutes températures -5°C / 50°C
- ▶ Buse multidirectionnelle 360° pour une application facile

CARACTÉRISTIQUES

Volume : 500 ml

Composition : résine acrylique

Diluant : white spirit

Epaisseur film sec : 25µm

Rendement : 2,5m² pour 500ml

Séchage : 20°C/65%HR

Complet : 1 heure

Nettoyage : acétone

Conditions d'application : entre -5°C et 50°C

Coloris : 3 teintes fluo

Aspect : mat

Stockage : Maximum 50°C

Ne jamais placer l'aérosol sur une source de chaleur.

Conserver l'aérosol dans un endroit sec bien ventilé, à l'abri du rayonnement solaire direct.

CONSEILS PRO

Agiter régulièrement l'aérosol pendant l'application.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com.

TECHNOLOGIE

Formulée avec des pigments organiques afin de faciliter la dégradation du marquage sous l'action des UV et/ou des pluies.

FONCTION

La peinture aérosol PA MARK 1 mois est particulièrement adaptée pour le balisage des manifestations sportives ou urbaines (courses, randonnées) et des travaux temporaires (idéale dans les zones classées ou protégées).

L'élimination de la peinture se fait naturellement et rapidement sous l'action des ultra-violets ou des pluies. L'effaçage complet peut également se faire sous action mécanique (jet d'eau, nettoyeur basse pression...).

DESTINATION

Sur toutes surfaces : bitume, béton, gravillon, bois, herbe, terre...

Tenue de 1 mois selon les supports, et l'exposition aux intempéries et aux UV.

CONDITIONS D'APPLICATION

Conditions idéales d'application entre -5°C et 50°C, dans un endroit bien aéré et à l'abri du vent.

APPLICATION

1. Retirer le capot avec un tournevis
2. Secouer l'aérosol pendant 1 minute jusqu'à entendre la bille de mélange.
3. Maintenir l'aérosol dans n'importe quelle position pendant l'application en respectant une distance de 15cm.

Agiter régulièrement pendant l'application.

4. Après application, il n'est pas nécessaire de purger la buse.

Élimination de la peinture de façon naturelle ou par action mécanique (jet...).