

L50

Ficha técnica:

NOME:

GRUPO:

EMPLEO:

L50

aditivo al agua con efecto aluminio, oro o pigmentos capaces de sobreponer la luz creando efectos luminosos

añadir al Arteco' 7 ya teñido y al Arteco' 7 Metal para obtener el Efecto Metalizado. Se puede añadir también a cualquier color de Polistof para obtener el Efecto Tejido Aterciopelado con L50 o el Efecto Tejido Shantung siempre con L50. Para Mavericks, añadir un envase de L50 de la tonalidad deseada en cada lata de Mavericks.

Para Klondike Ferro, extender una mano de L50 Col. 301 con pinceladas verticales a cobertura o una mano de L50 Col. 309, utilizando la esponja de mar PV 32 en el lado más compacto, tamponando la superficie a gusto en algunos puntos de acuerdo con la extensión que se desee dar al óxido de cobre una vez terminado el trabajo.

CARACTERISTICAS:

peso específico:

1.020 - 1.200 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosidad:

= = =

rendimiento:

2 X LT. 0,100 para LT. 1 de ARTECO' 7

LT. 0,500 para LT. 2,5 de ARTECO' 7

2 X LT. 0,500 para LT. 5 de ARTECO' 7

2 X LT. 0,100 para LT. 1 de ARTECO' 7 METAL

LT. 0,500 para LT. 2,5 de ARTECO' 7 METAL

LT. 0,100 para LT. 1 de POLISTOF

LT. 0,500 para LT. 5 de POLISTOF

LT. 0,100 para LT. 0,500 de MAVERICKS

COL. 301 : LT. 1 para 12 – 13 mq una capa para KLONDIKE FERRO (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

COL. 309 : LT. 1 para 80 – 100 mq una capa para KLONDIKE FERRO (puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

colores:

colores de la carta

envases:

LT. 0,100 - LT. 0,500

SECADO:

en superficie:

2 horas a 20°C para Klondike Ferro

repintado:

4 horas a 20°C para Klondike Ferro

en profundidad:

24 horas a 20°C para Klondike Ferro

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA:

Producto estable a la luz y resistente al lavado. Disponible en tonalidades diferentes para añadir al Arteco' 7 ya teñido, al Arteco' 7 Metal, al Mavericks o a cualquier color de Polistof.

PREPARACION DEL SOPORTE:

Asegurarse de que el soporte esté bien sólido eliminando cualquier impureza. Eliminar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con un jabón adecuado. Estucar donde sea necesario y, concluido el fraguado, cubrir

SC 00224

PREPARACION DEL PRODUCTO: APLICACION:

con una mano de PRIMER 1200, extendiéndolo con rodillo de lana o con pincel o pulverizándolo.

dilución:

listo al uso. Mezclar bien.

sistema:

verter el producto L50 en el envase de Arteco' 7 ya teñido, de Arteco' 7 Metal, de Polistof o de Mavericks y mezclar bien. Aplicar utilizando el pincel o la esponja de mar para Klondike Ferro.

numero de capas:

1 capa para Klondike Ferro

estabilidad:

Alrededor de 2 años en envase bien cerrado y nunca abierto.

NOTA:

La temperatura de aplicación tiene que estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas enseguida después de su uso con agua y jabón. Proteger de heladas.

Ficha n° SC 00224 emitida por el Responsable de Control de Calidad:

Edición n° 6

Octubre 2017