


Scostamenti limite per campi di dimensioni fondamentali									
da 0,5 ¹⁾ fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000	oltre 4000 fino a 10000	oltre 10000 fino a 40000
±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5

1) Per le dimens. nominali minori di 0,5 mm, gli scostamenti devono essere indicati vicino alla/e dimens./i nominale/i relativa/e



Stato delle superfici		Tratt. termico o superficiale		Firma e timbro per accettazione Signature and stamp for confirmation	
Materiale da commercio 12x12		Materiale unificato fe			
Descrizione 105/2				Scala 1:5	
 				Disegnato	Controllato
				Data	20/07/10
				Firma	
				Dis. vecchio	Codice AR120086-0