



Fabricação

Palha de Aço fabricada a partir de fio-máquina de alta qualidade, com controlos rigorosos em cada uma das fundições. Análise química (% em peso) da última fundição:

Carbono: 0,195%	Enxofre: 0,002%
Magnésio: 0,508%	Alumínio: 0,24%
Silício: 0,172%	Crómio: 0,015%
Fósforo: 0,014%	

Tipos de Palha de Aço

Os diferentes tipos de palha de aço facilitam a realização de diversos trabalhos conforme a espessura do fio ondulado: polimentos, brilhos (mármore), limpeza de impurezas, desbastamento, entre outros.

Lã fina e semi-fina: Suaviza e matiza o verniz da madeira.

Lã grossa: Desbasta, decapa e remove impurezas.

Precauções

Use luvas adequadas para proteger as mãos de possíveis cortes durante o manuseio. Utilize sempre tesouras para cortar pedaços de palha de aço. Use óculos de proteção para evitar possíveis salpicos nos olhos ao manusear a palha de aço. Nunca tente partir a palha puxando com as mãos.

Armazenamento

Para conservar a palha de aço, é necessário: Não abrir o saco de plástico até ao momento da utilização. Manter sempre a parte sobran te dentro do saco plástico. Armazenar sempre em locais secos e elevados do chão para evitar a oxidação.