


- GB ASSEMBLY PROTECTIVE MASK
 F ASSEMBLAGE DU MASQUE DE PROTECTION
 I ASSEMBLAGGIO MASCHERA DI PROTEZIONE
 E MONTAJE DE LA MÁSCARA DE PROTECCIÓN
 PT MONTAGEM MÁSCARA DE PROTEÇÃO
 NL MONTAGE BESCHERMEND MASKER
 DE ZUSAMMENBAU DER SCHUTZMASKE
 NO MONTERE BESKYTTELSESMASKE
 BE MONTERING AV SKYDDSMASK

- DK SAMLING AF BESKYTTELSESMASKE
 SUOJAMASKIN KOKOONPANO
 СБОРКА ЗАЩИТНОЙ МАСКИ
 PL MONTAŻ MASKIOCHRONNEJ
 HU SZYNMOLÓGHEZ PROSZTATÉYTIKES MASZKAS
 A VÉDŐMASZK ÖSSZESZERELÉSE
 CZ SESTAVENÍ OCHRANNÉ MASKY
 MONTAŻ OCHRANNEJ MASKY
 LV MONTĀŽAS AIZSARGMASKA

- BE MONTĀŽAS AIZSARGMASKA
 APSAUGINĖS KAUKĖS SURINKIMAS
 MASCA DE PROTECȚIE PENTRU ASAMBLARE
 СГЛОБЯВАНЕ НА ПРЕДПАЗНАТА МАСКА
 TR KORUYUCU MASKE TEHİZATI
 SKLOP ZAŠTITNE MASKE
 تركيب القناع الواقى
 ВАСЛ КАРДАНИ НИҚОБИ ҲИМОЯВӢ
 NIHOYA NIQOBINI YIG'ISH



Process	Current A																					
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Covered electrodes	8								9		10		11		12		13			14		
MAG	8								9	10		11		12			13			14		
TIG	8				9			10		11		12		13								
MIG with heavy metals	9									10		11		12		13		14				
MIG with light alloys											10		11		12		13		14			
Air-arc gouging											10		11	12		13		14		15		
Plasma jet cutting	9									10	11	12			13							
Microplasma arc welding	4		5		6		7	8	9	10		11		12								
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600	

GB	ARC RAYS CAN CAUSE BURNS TO EYES AND SKIN. The electric welding arc is very dangerous for the intense development of infrared and ultraviolet radiations.	Do not look at the light of the arc if your eyes are not protected by a proper mask.	Use a mask with proper filters and cover plates conform to DIN to protect your eyes from UVA and UVB rays.	Protect other nearby personnel with suitable, non flammable screening and/or warn them not to watch the arc nor expose themselves to the arc rays or to hot spatter or metal.	Do not weld when using contact lenses.
F	LES RAYONS D'ARC PEUVENT PROVOQUER DES BRULURES AUX YEUX ET A LA PEAU. La soudure à l'arc électrique est très dangereuse à cause du développement intense de radiations infrarouge et ultraviolette.	Ne jamais regarder la lumière de l'arc si vos yeux ne sont pas protégés par un masque ou une casquette adéquate.	Utiliser un masque avec des filtres adéquats et des verres conformes aux normes DIN pour protéger vos yeux des rayons UVA et des UVB. (EN 169 ou EN379)	Protéger les autres personnes vous entourant avec des protections oculaires contre les projections inflammables et ou conseillez-les de ne pas regarder l'arc, ni s'exposer aux rayons d'arc et de s'éloigner des étincelles et des jets de métaux.	Ne pas souder en utilisant des lentilles cornéennes.
IT	RAGGI DELL'ARCO ELETTRICO POSSONO CAUSARE USTIONI AD OCCHI E PELLE. L'arco elettrico di saldatura risulta fortemente dannoso a causa dello sviluppo intenso di radiazioni infrarosse e ultraviolette.	Non fissare con gli occhi non protetti da idoneo schermo la luce dell'arco di saldatura.	Indossare maschera di schermo facciale, munita di vetro visore a norma DIN di idoneo potere filtrante contro i raggi UVA e UVB.	Usare schermi protettivi o barriere ai fini di proteggere terze persone da bagliori e scintille; assicurarsi che terze persone non fissino l'arco.	Non saldare mentre si fa uso di lenti a contatto.
E	LOS RAYOS DEL ARCO PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS A LOS OJOS Y A LA PIEL. El arco de soldadura eléctrica es muy peligroso para el desarrollo intenso de las radiaciones infrarrojas y ultravioletas.	No miren la luz del arco si sus ojos no son protegidos por una máscara apropiada.	Utilicen una máscara con los filtros apropiados conforme a la DIN para proteger sus ojos contra rayos de UVA y de UVB.	Protejan otros personales próximos con la investigación conveniente, no inflamable y/o adviértalos para no mirar el arco ni para no exponerse a los rayos del arco o al salpicón o al metal caliente.	No suelden con autógena al usar las lentes de contacto.
PT	OS RAIOS DO ARCO PODEM CAUSAR QUEIMADURAS AOS OLHOS E A PELE. O arco de soldadura elétrica é muito perigoso para o desenvolvimento intenso das radiações infravermelhas e ultravioletas.	Não olhe a luz do arco se seus olhos não são protegidos por uma máscara apropriada.	Use uma máscara com filtros apropriados e as placas de tampa conformam-se ao RUIDO para proteger seus olhos dos raios de UVA e de UVB.	Proteja outros pessoais próximos com seleção apropriada, não inflamável e/ou advirta-os para não prestar atenção ao arco nem para não se expor aos raios do arco ou ao spatter ou ao metal quente.	Não solde ao usar lentes de contato.
NL	STRALING VAN VLAAMBOGEN KUNNEN VERBRANDEN AAN OGEN EN HUID VEROORZAKEN. De vlamboog van elektrisch lassen is zeer gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheid vrijkomende infrarode en ultraviolette straling.	Kijk niet in het licht van de vlamboog als uw ogen niet zijn beschermd door een geschikt masker.	Gebruik een masker met geschikte filters en afdekplaten volgens DIN, om uw ogen te beschermen tegen UVA- en UVB-straling.	Bescherm ander personeel in de omgeving met geschikte, niet brandbare schermen en/of laat hen niet in de vlamboog kijken of zichzelf blootstellen aan de straling van de vlamboog of aan hete vonken of metaal.	Las niet wanneer u contactlenzen draagt.
DE	BOGEN-STRAHLEN KÖNNEN AUGEN- UND HAUTBRÄNDE VERURSACHEN. Der Bogen des elektrischen Schweißens ist für die intensive Entwicklung der Infrarot- und ultravioletten Strahlungen sehr gefährlich.	Schauen Sie nicht in das Licht des Bogens, wenn Ihre Augen nicht durch eine korrekte Maske geschützt sind.	Benutzen Sie eine Maske mit korrekten filters und Deckplatten welche DIN-konform sind, um Ihre Augen vor UVA und UVB Strahlen zu schützen.	Schützen Sie andere Personen in Ihrer Nähe mit Schutzschilder oder Abdeckungen und/oder warnen Sie diese, weder den Bogen anzuschauen, noch sich den Bogenstrahlen, heißen Spritzern oder dem Metall auszusetzen.	Schweißen Sie nicht, wenn Sie Kontaktlinsen tragen.

					
NO	STRÅLER FRA LYSBUEN KAN FØRE TIL BRANNSAKDER PÅ ØYNE OG HUD Lysbuer ved elektrisk sveising er veldig farlige på grunn av kraftig utvikling av infrarød og ultrafiolett stråling.	Ikke se på lyset fra lysbuen hvis øynene ikke er beskyttet av en egnet maske.	Bruk en maske med riktige filtre og dekselplater som er i samsvar med DIN for å beskytte øynene mot UVA- og UVB-stråler.	Beskytt annet personell i nærheten med egnet, ikke-brennbart deksel og/eller varsle dem om å ikke se på lysbuen eller utsette seg selv for lysbuestråler eller varm sprut eller metall.	Ikke sveise når du bruker linser.
SE	BÅGSTÅLÄR KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR PÅ ÖGON OCH HUD Den elektriska svetsbågen är mycket farlig pga den intensiva utvecklingen av infraröd och ultraviolett strålning.	Titta inte på ljuset från bågen om dina ögon inte skyddas av en riktig mask.	Använd en mask med rätt filter och täckplåtar som överensstämmer med DIN för att skydda dina ögon från UVA- och UVB-strålar.	Skydda annan personal i närheten med lämpligt, icke brännbara skärmar och/eller varna dem att inte titta på bågen och inte heller utsätta sig för bågstrålningen eller hett stänk eller metall.	Svetsa inte när du använder kontaktlinser.
DK	LYSBUESTRÅLER KAN FORÅRSAGE FORBRÆNDINGER I ØJNE OG PÅ HUD Den elektriske lysbue er meget farlig med hensyn til udvikling af infrarød- og ultraviolet stråling.	Se ikke ind i lysbuen hvis ikke dine øjne er beskyttet med en korrekt maske.	Brug masker med de rigtige filtre og dæklplader i henhold til DIN, for at beskytte øjnene mod UVA- og UVB-stråling.	Beskyt personer i nærheden med en egnet ikke brandbar afskærmning og/eller advær dem mod at se ind i lysbuen, at de ikke udsætter dem selv for lysbuestrålerne, og de varme stænk eller det varme metal.	Svejs ikke mens du bruger kontaktlinser.
FIN	KAAREN SÄTEET VOIVAT AIHEUTTAA PALOVAMMOJA SILMIIN JA IHOON Hitsauksessa käytettävä sähkövalokaari on erittäin vaarallinen, koska se tuottaa voimakasta infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä.	Älä katso valokaarta ilman asianmukaista suojamaskia.	Käytä DIN-standardien mukaista suodattimien ja suojuksien varustettua hitsausmaskia suojatakseen silmääsi UVA- ja UVB-säteiltä.	Suojaa muut lähellä olevat henkilöt sopivalla syttymättömällä suojaseinällä jaltai kiellä heitä katsomasta valokaaren tai alkistamasta itseään kaaren säteille tai kuumille metalliroiskeille.	Älä käytä piilolinssesiä hitsatessa.
RU	ИЗЛУЧЕНИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ ДУГИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОЖОГАМ КОЖИ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ Сварочная дуга очень опасна, т.к. является источником инфракрасного и ультрафиолетового излучения.	Не смотрите на световое излучение, исходящее от дуги. Обязательно надевайте защитную маску со специальным затемненным покрытием.	Защитная маска должна быть оснащена специальными фильтрами и корпусом, соответствующим нормам по защите органов зрения от инфракрасных и ультрафиолетовых лучей.	Убедитесь, что у окружающего персонала есть специальная защитная одежда и маски, в противном случае предупредите людей не смотреть на дугу и не находиться в зоне, куда долетают брызги расплавленного металла.	Запрещается проводить сварку, если Вы носите контактные линзы.
PL	PROMIENIE ŁUKU GROŹĄ POPARZENIEM OCZU I SKÓRY Łuk spawarki elektrycznej jest bardzo niebezpieczny z powodu silnego rozwiniecie promieniowania podczerwonego i nadfioletowego.	Nie patrzcie w światło łuku, jeśli oczy nie są zabezpieczone odpowiednią maską.	Stosować maskę z odpowiednimi filtrami i nakładkami, zgodnymi z normami DIN, w celu ochrony oczu przed promieniowaniem UVA i UVB.	Pracowników znajdujących się w pobliżu należy chronić za pomocą odpowiedniej niepalnej osłony i/lub poinformować ich o zakazie patrzenia w łuk oraz wystawiania się na promieniowanie łuku, gorące odpryski lub opłuki metalu.	Nie spawać w soczewkach kontaktowych
GR	ARC ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα σε περίπτωση κατάποσης του ηλεκτρικού τόξου είναι πολύ επικίνδυνο για την έντονη ανάπτυξη στις υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτινοβολίες.	Να μην κοιτάτε την κόλληση , αν δεν προστατευθείτε τα μάτια σας με την κατάλληλη μάσκα.	να χρησιμοποιείτε μάσκα με κατάλληλα φίλτρα και πλακάκια σύμφωνα με το πρότυπο DIN για να προστατευτείτε τα μάτια σας από τις ακτίνες UVA και UVB.	Προστατέψτε άλλα κοντινά πρόσωπα με κατάλληλο εξοπλισμό, και προειδοποιήστε τους να μην παρακολουθήσουν τους σπινθήρες από την κόλληση.	Να μην χρησιμοποιείτε ο συγκόλληση με τη χρήση των φακών επαφής.
HU	AZ ÍVÉNY SZEMSÉRÜLÉST ÉS ÉGÉSI SÉRÜLÉST OKOZHAT Az elektromos hegesztőív rendkívül veszélyes az intenzív infravörös és ultraibolya sugárzás miatt.	Ne nézzén az ívénybe megfelelő védőmaszk nélkül.	A szemnek az UVA- és UVB-sugárzástól való védelme érdekében a védőmaszkhoz használnál a DIN-szabványnak megfelelő szűrőket és bevonatokat.	A közelben levő személyeket védje megfelelő, éghetetlen védőernyővel és/vagy figyelmeztesse őket, hogy ne nézzenek bele az ívénybe és ne legyenek az ívény és a szikrák, illetve a szétszóródó olvadt fémdarabok közelében.	Ne egesszen, ha kontaktlencsét visel.
CZ	ZÁŘENÍ OBLOUKU MUŽE ZPUSOBIT POPÁLENÍ OČÍ A KŮŽE Elektrický svařovací oblouk je velmi nebezpečný kvůli intenzivní tvorbě infračerveného a ultrafialového záření.	Nedívejte se do světla oblouku, nejsou-li vaše oči chráněny odpovídající maskou.	Používejte masku s odpovídajícím filtrem a krytem, splňujícím DIN pro ochranu zraku od UVA a UVB záření.	Chraňte okolí osoby vhodným, nehořlavým průzorem a/nebo je varujte, aby se nedívali na oblouk a nevystavili se tak paprskům oblouku či horkým kouskům kovu.	Nesvážte, používáte-li kontaktní čočky.
SK	ZIARENIE Z OBLÚKA MÔŽE SPÔSOBIť POPÁLENINY OČÍ A POKOŽKY Elektrický zvarák oblúk je veľmi nebezpečný kvôli infračervenému a ultrafialovému žiareniu.	Ak si oči nechránite vhodnou maskou, nepozerajte sa priamo do svetla oblúka.	Používajte masku s vhodnými filtrami a štítni v súlade s normou DIN, aby ste si chránili zrak pred UVA a UVB žiarením.	Osoby v blízkosti musia používať vhodné nehorľavé ochranné štíty a/alebo musia byť upozornení, aby sa nepozerali do oblúka, ani nesmú byť vystavení žiareniu oblúka alebo horúcim vyprskávajúcim časticičkám kovu.	Pri zvaraní nepoužívajte kontaktné sošovy.
LV	LOKA STARĪ VAR RADĪT ACU UN ĀDAS APDEGUMUS Elektriskās metināšanas loks ir ļoti bīstams, jo rada intensīvu infrasarkanu un ultravioletu starojumu.	Neskatieties uz loka gaismu, ja jūs acis nav aizsargātas ar atbilstošu aizsargmasku.	Izmantojiet aizsargmasku ar piemērotiem filtriem un nosedzošām plāksnēm, kas atbilst DIN, lai aizsargātu savas acis no UVA un UVB stariem.	Pasargājiet tuvumā esošos cilvēkus ar piemērotu, neuzliesmojošu aizkārti un/vai brīdiniet viņus neskatīties uz loku, kā arī izvairīties no loka stariem vai karstām dzirkstelēm un metāla.	Nemetiniet, izmantojot kontaktlēcas.
EE	KAARE KIIRGUS VÕIB PÕHJUSTADA SILMADE JA NAHAPOLETUSI Elektrikeevituskaar emiteerib väga ohtliku intensiivsusega infrapunast ja ultraviolettkiirgust.	Ärge vaadake kaarteeki, kui teie silmad on sobiva maskiga kaitsmata.	Kasutage oma silmade kaitsmiseks UVA- ja UVB- kiirguse eest õigete filtre ja katteplaatidega DINi sertifikaadiga maske.	Kaitske teisi läheduses viibivald töötajaid sobivate mittesüttivate kaitsesilmidega ja/või hoiatage neid, et nad ei vaataks kaarteeki ega avast end kaare kiirgustele ning kuumadele priskmetele või metallile.	Ärge keevitage, kui kannate kontaktläätsi.
LT	ARKINIAI SPINDULIAI GALI nudeginti akis ir odą Elektros suvirinimo lankas yra labai pavojingas intensyviojo plėtos infraraudonoji ir ultravioletinių spindulių šaltinis.	Nežiūrėkite į lanko šviesą, jei jūsų akys yra nesaugomi tinkamai kauke.	Naudokitės kaukę su atitinkamais filtrais ir apsaugomis, atitinkančiomis DIN, skirtomis apsaugoti Jūsų akis nuo UVA ir UVB spindulių.	Greta dirbančių asmenis apsaugokite atitinkama, nedegia danga ir/arba įspėkite juos, kad nežiūrėtų į lanką bei saugotųsi lankinių spindulių ar įkaitusių kibirkščių ar metalo.	Negalima virinti naudojant kontaktinius lęsius.
RO	RAZELE ARCULUI POT PROVOCA ARSURI LA OCHI ȘI PIELE Sudarea cu arc electric este foarte periculoasă din cauza dezvoltării intense de radiații infraroșii și ultraviolete.	Nu vă uitați la lumina arcului dacă nu aveți ochii protejați de o mască adecvată.	Utilizați o mască cu filtre adecvate și plăcuțe de acoperire, conforme cu DIN pentru a vă proteja ochii de razele UVA și UVB.	Protejați personalul din apropiere cu protecții adecvate, neînfălmabile și/sau avertizați-l să nu privească arcul sau să se expună la razele arcului sau la improscările fierbinți.	Nu sudăți când purtați lentile de contact.
BG	ЛЪЧЕНИЕТО О ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ДЪГА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ИЗГАРЯНИЯ НА ОЧИТЕ И КОЖАТА Електрическата заваръчна дъга е много опасна поради интензивното лъчение от нея в инфрачервения и ултравиолетовия спектър.	Не гледайте в електрическата дъга, ако очите ви не са защитени с подходяща маска.	Използвайте маска с правилни филтри и закриващи пластини отговаряща на изискванията на DIN за да защитите очите си от ултравиолетово лъчение тип „UVA“ и ултравиолетово лъчение тип „UVB“.	Осигурете защитата на околните с подходящ, негорим екран и/или ги предупредете да не гледат към дъгата, да не се излагат на лъчението от нея, както и да се пазят от горещи капки или метални части.	Не заварявайте, ако използвате контактни лещи.
TR	ARKİ İŞİNLARI GÖZDE VE CİLTHE YANMALARA NEDEN OLABİLİR Elektrikli kaynak arki, yoğun kızılötesi ve ultraviyole ışınlarının oluşumu için çok tehlikelidir.	Gözlerinizi uygun bir maske ile korumuyorsanız ark ışınına bakmayınız.	Uygun filtreleri olan bir maske kullanınız ve levhaları kapatınız; gözlerinizi UVA ve UVB ışınlarından korumak için DIN standartlarına uyunuz.	Etrafınızdaki bulunan kişileri uygun ve kolay alev almayan perde ile koruyunuz ve/veya arki izlenmeleri ve kendilerini ark ışınlarına ya da sıcak kıvılcım ve metale karşı korumaları konusunda uyarınız.	Kontakt lens kullanırken kaynak yapmayın.
HR	LUČNE ZRAKE MOGU UZROKOVATI OPEKLINE OČJU I KOŽE Električni luk zavarivanja vrlo je opasan za intenzivan razvoj infracrvenog ili ultraljubičastog zračenja.	Nemojte gledati u svjetlo luka ako vaše oči nisu zaštićene odgovarajućom maskom.	Koristite masku s odgovarajućim filterima i zaštitom koja je u skladu s DIN normama za zaštitu vaših očiju od ČUVA I UVI zraka.	Osoblje u blizini zaštitite odgovarajućom nezapaljivom zaštitom i/ili ih upozorite da ne gledaju luk i da se ne izlažu zrakama luka ili vrućim kapljicama ili metalu.	Nemojte zavarivati kada koristite kontaktne leće.
SA	يمكن أن تسبب أشعة القوس حروقاً بالعينين والجلد يمثل قوس اللحام الكهربائي خطورة شديدة نظراً لتطور الكبير للإشعاعات فوق البنفسجية وحتت الحمراء. يجب أن يكون المشغل على دراية بكيفية الاستخدام الآمن لماكينة اللحام، وكذلك عملية اللحام لتفريق المكثفات، كما يجب أن يكون على دراية بالمخاطر المتعلقة بإجراءات اللحام، وإجراءات الحماية.	لا تنظر إلى الضوء الصادر عن القوس إذا لم تكن عينيك محميتين بقناع مناسب.	استخدم قناع مزود بفلاتر مناسبة وأوضاع تغطية متوافقة مع معايير المعهد الألماني للتوحيد القياسي (DIN) لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والأشعة فوق البنفسجية المتوسطة.	احم الأشخاص المجاورين بقناع مناسب، غير قابل للاشتعال و/أو خدرهم من النظر إلى القوس أو تعرض أنفسهم لأشعة القوس أو رشاش أو معدن ساخن.	لا تلمح عند استخدام عدسات لاصقة.
S	BÅGSTÅLÄR KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR PÅ ÖGON OCH HUD Den elektriska svetsbågen är mycket farlig pga den intensiva utvecklingen av infraröd och ultraviolett strålning.	Titta inte på ljuset från bågen om dina ögon inte skyddas av en riktig mask.	Använd en mask med rätt filter och täckplåtar som överensstämmer med DIN för att skydda dina ögon från UVA- och UVB-strålar.	Skydda annan personal i närheten med lämpligt, icke brännbara skärmar och/eller varna dem att inte titta på bågen och inte heller utsätta sig för bågstrålningen eller hett stänk eller metall.	Svetsa inte när du använder kontaktlinser.
TJ	НУРПОШИИ АЗ КАМОНАК БАРОМАДА ИСТОДА, МУМКИН БА СУХТАНИ ПУСТ ВА ЗАРАР ДИДАНИ УЗОХОИ БИНОЙ ОВАРДА РАСОНАД. Камонаки кафшеркуи хатарнок аст, зеро ки манбаи пахн кардани шӯроҳои инфрасурх ва ултрабунафш мебошанд.	Ба нурпошии рӯшноӣ аз камонак баромада истода нигоҳ намуноед. Албатта ниқоби ҳимоявиرو бо рӯйпушои махсуси тира кардашударо пӯшед.	Тоскулоҳи ҳимоя, бояд бо облопо- (филтри) ва корпуси ба меъёри мувофиқкардашуда оид ба ҳимояи биниш аз шӯроҳои ултрасурх ва ултрабунафш, ҷи ҳронидида шавад.	Бо ва рӯи ҳосил намоед, ки дар кормандони гирду атроф буда либос ва ниқоби ҳимоявӣ меъёри д а аст, дар акси ҳол одамонро оғох намоед, ки ба камонак нигоҳ накунад ва дар ҳудуде, ки шарораҳои металии ғудокта шуда парида мераванд, ҳарор нагрманд.	Оё кафшер не ҳангоми истифодаи линзаҳо аллоқа.
UZ	YOYDAN CHIQAYOTGAN NURLANISH KO'Z VA TERINI KUYDIRISHI MUMKIN Elektr payvandlash yoʻyi infragizil va ultrabinafsha nur manbai boʻlgani uchun ham xavflidir.	Agar ko'zingiz tegishli niqob bilan himoyalangan bo'lsa, yoy yorug'ligiga qaramang.	Himoya niqobi ko'rish a'zolarini infragizil va ultrabinafsha nurlardan himoya qilish me'yorlariga mos keladigan maxsus filtrlar va korpus bilan jihozlangan bo'lishi shart.	Atrofdaagi boshqa kishilarni maxsus kiyim va niqoblar bilan himoya qiling va/yoki ularni yoyga qaramaslik, erigan metal uchqirlari yetib boradigan joyda turmaslik haqida ogohlantiring.	Kontakt linzalardan foydalanayotg anda payvandlash bilan shug'ullanma ng