


NOTICE D'UTILISATION




1) Dévisser puis enlever le couvercle en le faisant glisser.



2) Insérer une batterie de 9V (non fournie) en respectant la polarité. Ne pas endommager les fils électriques. Remplacer le couvercle.



3) Allumer l'appareil en tournant la molette de réglage vers "ON", jusqu'à ce que le voyant s'allume sans interruption (lumière verte). S'assurer qu'il n'y a pas de circuits électriques ou corps métalliques près de l'appareil. Tourner légèrement la molette de réglage vers "OFF" jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Maintenant l'appareil est prêt à l'emploi.



4) Pour détecter les métaux, tenir le détecteur comme sur l'image ci-dessus et le faire glisser le long du mur. Pour les grands objets métalliques (conduites d'eau, câbles etc.), une distance d'environ 10cm doit être respectée. Le voyant s'allume dès détection du métal et l'appareil émet un bip continu.



5) Tenir le détecteur comme sur l'image ci-dessus pour détecter les circuits électriques. Le voyant clignote dès détection du courant et l'appareil émet un bip discontinu.

SÉCURITÉ :

Si le détecteur ne détecte pas le courant, vérifier qu'il fonctionne correctement sur une autre source AVANT de toucher les câbles électrique. Couper le courant avant toute intervention.

ATTENTION :

Ce détecteur ne peut pas détecter les conducteurs protégés.

COURANT FAIBLE :

Dans le cas de courant faible, utiliser un multimètre.



Notice à l'intérieur



16W20

Importé par / importado por / importer :

HBF - S.A.S
719, rue Albert CAMUS
31190 AUTERIVE - FRANCE


Fabriqué en RPC -
Fabricado en/em China -
Wyprodukowano w RPC -



RÉF. : 161 041

20150409

NOTICE D'UTILISATION




1) Dévisser puis enlever le couvercle en le faisant glisser.



2) Insérer une batterie de 9V (non fournie) en respectant la polarité. Ne pas endommager les fils électriques. Replacer le couvercle.



3) Allumer l'appareil en tournant la molette de réglage vers "ON", jusqu'à ce que le voyant s'allume sans interruption (lumière verte). S'assurer qu'il n'y a pas de circuits électriques ou corps métalliques près de l'appareil. Tourner légèrement la molette de réglage vers "OFF" jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Maintenant l'appareil est prêt à l'emploi.



4) Pour détecter les métaux, tenir le détecteur comme sur l'image ci-dessus et le faire glisser le long du mur. Pour les grands objets métalliques (conduites d'eau, câbles etc.), une distance d'environ 10cm doit être respectée. Le voyant s'allume dès détection du métal et l'appareil émet un bip continu.



5) Tenir le détecteur comme sur l'image ci-dessus pour détecter les circuits électriques. Le voyant clignote dès détection du courant et l'appareil émet un bip discontinu.

SÉCURITÉ :

Si le détecteur ne détecte pas le courant, vérifier qu'il fonctionne correctement sur une autre source AVANT de toucher les câbles électrique. Couper le courant avant toute intervention.

ATTENTION :

Ce détecteur ne peut pas détecter les conducteurs protégés.

COURANT FAIBLE :

Dans le cas de courant faible, utiliser un multimètre.



Notice à l'intérieur



16W20

Importé par / importado por / importer :

HBF - S.A.S
719, rue Albert CAMUS
31190 AUTERIVE - FRANCE

Fabriqué en RPC -
Fabricado en/em China -
Wyprodukowano w RPC -



RÉF. : 161 041

20150409