

Ti informiamo!

20/11/2014

IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

Mola da banco 170 W marchio PRACTYL, fornitore ADEO
Codice prodotto MD3215
Codice a barre 3351840844291

Gentile Cliente, se hai acquistato questo prodotto, **per favore presta la massima attenzione alla seguente comunicazione.**



Il nostro fornitore ci segnala che su alcune mole è stata individuata **una difettosità di assemblaggio delle parti elettriche** che potrebbe causare un problema di sicurezza elettrica.

Tale difetto riguarda solo le mole che riportano **sull'etichetta apposta sul prodotto il codice MD3215 e che sono state vendute dal 2007.**

Se sei proprietario di una di queste mole, **non utilizzarla più e restituiscila in un negozio Bricocenter o Leroy Merlin.**

Riceverai in cambio un **prodotto equivalente** o verrai **rimborsato** del prezzo di vendita attuale del prodotto (Euro 29.90).

Per qualsiasi dubbio, puoi rivolgerti al personale del negozio.