

Par le présent document, la société DIRICKX confirme à la société LEROY MERLIN que l'ensemble de ces portillons vendus ne sont pas soumis à un marquage CE conformément à la norme EN13241 en vigueur.
Les portillons sont hors cadre de cette norme et font partis des exclusions de celle-ci.

La norme précise dans son paragraphe 1.2 les exclusions suivantes :

- Portes manuelles à déplacement horizontal avec vantail d'une surface inférieur à 6.25m² à l'usage des personnes.

Fait à CONGRIER, le 24 Octobre 2023
Directeur QSE Dirickx
Raphaël PEREZ

