



BAGUES DE RÉDUCTION CRANTÉES POUR LAME DE SCIE CIRCULAIRE

SERRATED BORE REDUCTING RINGS FOR SAW BLADE

9650



Lors de l'utilisation, veillez à ce que les bagues soient suffisamment larges et ne se déplacent pas. Pour des raisons de sécurité, on ne peut utiliser des bagues que dans la limite des possibilités de serrage de la lame par les flasques.
La bague ne doit en aucun cas être plus épaisse que le corps de la lame : veuillez vous reporter aux dimensions indiquées dans les lames.

When using reduction rings make sure that the bore hole is large enough to allow sufficient flange chucking on saw blades.

			LEMAN		
20	10	1,4	9650.2010.14	3510785415465	3,72
20	13	1,4	9650.2013.14	3510789650039	3,72
20	15	1,4	9650.2015.14	3510789650046	3,72
20	16	1,4	9650.2016.14	3510789650053	3,72
25	20	1,8	9650.2520.18	3510789650077	3,72
30	15	1,8	9650.3015.18	3510789650091	3,72
30	16	1,8	9650.3016.18	3510789650107	3,72
30	18	1,8	9650.3018.18	3510789650114	3,72
30	20	1,8	9650.3020.18	3510789650138	3,72
30	22	1,8	9650.3022.18	3510789650145	3,72
30	25	1,8	9650.3025.18	3510789650152	3,72
30	25,4	1,8	9650.3026.18	3510789650169	3,72
32	30	1,8	9650.3230.18	3510789650183	4,94
35	30	1,8	9650.3530.18	3510789650206	4,94
40	30	2,0	9650.4030.20	3510789650213	4,94
40	32	2,0	9650.4032.20	3510789650220	4,94
50	30	2,5	9650.5030.25	3510789650237	4,94