



# Certificado AENOR de Producto

## Equipos y accesorios de instalaciones de gas



**053/000351**

AENOR certifica que la organización

### **HECAPO, S.A.**

con domicilio social en PI GELIDENSE, 3 - NAVES 20-21 08790 GELIDA (Barcelona - España)

suministra Accesorios para unión de llaves y elementos de instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de servicio hasta 0.5 MPa

conformes con UNE 60719:2017

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PI GELINDENSE, 3 NAVE 20-21B 08790 GELIDA (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 053.14.

Fecha de primera emisión 2019-10-21  
Fecha de expiración 2024-10-21

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General



# Certificado AENOR de Producto

## Equipos y accesorios de instalaciones de gas

053/000351

### Anexo al Certificado

Marca	Descripción del accesorio/Referencia	DN	Tipo de Accesorio
H y/o HECAPO	Racor recto 359GCU Precinto	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 y 65	Manguito de cobre para soldar (figura 6 UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor recto 359GCU precinto para unión con asiento	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 y 65	Manguito de cobre para soldar (figura 6 UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor doble	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 y 65	Manguito de cobre para soldar (figura 6 UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor recto 359GCU purgador	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40 y 50	Manguito de cobre para soldar / para toma de presión soldada (figura 6 y 7-A UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor doble H-H toma 1/8	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 y 65	Manguito de cobre para soldar / con casquillo soldado para toma de presión roscada (figura 6 y 7-B UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor doble H-H toma 1/4	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40 y 50	Manguito de cobre para soldar / con casquillo soldado para toma de presión roscada (figura 6 y 7-B UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor doble curvo purgador	12, 15 y 20	Manguito de cobre para soldar / para toma de presión soldada (figura 6 y 7-A UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor doble M-H purgador	10, 12, 15 y 20	Manguito de cobre para soldar / para toma de presión soldada (figura 6 y 7-A UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor doble H-H purgador	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 y 65	Manguito de cobre para soldar / para toma de presión soldada (figura 6 y 7-A UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor recto 359GCU toma 1/8	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40 y 50	Manguito de cobre para soldar / con casquillo soldado para toma de presión roscada (figura 6 y 7-B UNE 60719)
H y/o HECAPO	Racor recto 359GCU toma 1/4	10, 12, 15, 20, 25, 32, 40 y 50	Manguito de cobre para soldar / con casquillo soldado para toma de presión roscada (figura 6 y 7-B UNE 60719)

Fecha de primera emisión 2019-10-21  
Fecha de expiración 2024-10-21