


Scostamenti limite per campi di dimensioni fondamentali									
da 0,5 fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000		
±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	-		

1) Per le dimensioni nominali minori di 0,5 mm, gli scostamenti devono essere indicati vicino alla dimensione nominale/relative



Stato delle superfici		Tratt. termico o superficiale					
Materiale da commercio		Materiale unificato		Firma e timbro per accettazione Signature and stamp for confirmation			
		fe					
Descrizione 1386/10				Scala 1:1			
 				Disegnato	Controllato	Approvato	
				Data	20/09/16		
				Firma			
				Dis. vecchio		Codice	
				AR180089-0			