




Scostamenti limite per campi di dimensioni fondamentali									
da 0,5 ¹⁾ fino a 3	oltre 3 fino a 6	oltre 6 fino a 30	oltre 30 fino a 120	oltre 120 fino a 400	oltre 400 fino a 1000	oltre 1000 fino a 2000	oltre 2000 fino a 4000	oltre 4000 fino a 10000	oltre 10000 fino a 40000
±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5

1) Per le dimens. nominali minori di 0,5 mm, gli scostamenti devono essere indicativi vicino alla/e dimens./i nominale/i relativo/e



Stato delle superfici		Tratt. termico o superficiale					
Materiale da commercio		Materiale unificato Ferro					
Descrizione 1817/9				Firma e timbro per accettazione Signature and stamp for confirmation			
				Scala 1:1			
							
GONZATO GROUP   Via Vicenza, 6/14 – 36034 Malo (Vicenza) • Tel. + 39 0445 580 580 • Fax +39 0445 580 874 www.gonzato.com www.iamdesign.com www.arteferro.com					Disegnato	Controllato	Approvato
				Data	05/08/15		
				Firma	Novello L.		
				Dis. vecchio		Codice	
		AR010091-0					