

4m TIG
UNIVERSAL
VÁLVULA



Incluye bolsa de transporte

Ventajas

- Permite soldadura TIG en máquinas de soldadura STAYER para electrodo recubierto SMAW
- El control del gas se realiza mediante válvula de paso manual en la empuñadura
- Lista para conectar a caudalímetro europeos con salida 3/8 Gas a derechas
- Lista para conectar a bornas DINSE de 1/2" (25-50)
- Completo juego de accesorios para cualquier tipo de trabajo

Dotación Standard

- Tobera cónica nº4
- Tobera cónica nº5
- Tobera cónica nº6
- Pinza electrodo 1.6
- Pinza electrodo 2.0
- Pinza electrodo 2.4
- Tapa larga
- Tapa corta
- Difusor 3.2
- Bolsa de tela para transporte

Todos los accesorios disponibles en nuestro catalogo.

Características técnicas

Longitud (m)	4
Amperios DC @30	180
Amperios AC @30	140
Conexión de gas	3/8 Gas D
Conexión potencia	DINSE "1/2"