


Scostamenti limite per campi di dimensioni fondamentali			
da 0,5 ¹⁾	oltre 3	oltre 30	oltre 400
fino a 3	fino a 6	fino a 120	fino a 1000
±0,05	±0,05	±0,15	±0,3
			oltre 1000
			oltre 2000
			fino a 2000
			fino a 4000
			±0,5
			—

1) Per le dimens. nominali minori di 0,5 mm, gli scostamenti devono essere indicati vicino alla/e dimens./i nominale/i relativa/e



Stato delle superfici		Tratt. termico o superficiale			
Materiale da commercio		Materiale unificato		Firma e timbro per accettazione Signature and stamp for confirmation	
D.100 12X12					
Descrizione				Scala	
491/9				1:1	
		Disegnato	Controllato	Approvato	
		Data	27/05/13		
		Firma			
Dis. vecchio			Codice		
			AR080179-0		