


Scostamenti limite per campi di dimensioni fondamentali			
da 0,5 ¹⁾	oltre 3	oltre 6	oltre 30
fino a 3	fino a 6	fino a 30	fino a 120
±0,05	±0,05	±0,1	±0,15
			±0,2
			±0,3
			±0,5
			—

1) Per le dimens. nominali minori di 0,5 mm, gli scostamenti devono essere indicati vicino alla/e dimens./i nominale/i relativa/e



Stato delle superfici		Tratt. termico o superficiale				
Materiale da commercio		Materiale unificato		Firma e timbro per accettazione Signature and stamp for confirmation		
Descrizione						Scala
barra 1374/4				1:2.5		
		Disegnato		Controllato	Approvato	
		Data		23/11/11		
		Firma				
		Dis. vecchio		Codice		
		AR010035-0				