



Certificados

[Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](#)



Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase

Incoloro: Solo utilizar para renovar maderas ya tratadas con color o para atenuar los otros tonos.No utilizarlo solo al exterior.

Aplicación a: Brocha y rodillo

Preparación de Superficies

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitre, mohos, musgos, restos de materiales adheridos, desconchados y ser consistentes.

Sobre superficies nuevas: Aplicar 2 ó 3 capas del mismo producto

Sobre superficies tratadas con protectores ya envejecidos: Eliminar el barniz en mal estado, lijar y proceder como en el caso anterior

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 15°C.

Temperatura soporte superior a 15°C

No aplicar con humedad superior a 70% HR.

DECKING PINO

