

TINTA PLÁSTICA L-3000

DESCRIÇÃO

Tinta plástica utilizada como revestimento em todos os tipos de paredes interiores e exteriores verticais e horizontais, proporcionando um acabamento fosco. Baseado numa emulsão aquosa de copolímeros acrílicos, cargas e pigmentos selecionados de alta qualidade. Contém aditivos para a autoproteção da película contra fungos.

CARACTERÍSTICAS

- Impermeável à água da chuva.
- Bom encobrimento.
- Bom índice de brancura.
- A homogeneização fácil ao abrir o recipiente e a aplicação fácil.
- Permeabilidade ao ar e ao vapor de água.
- Boa capacidade de lavagem.
- Boa resistência à alcalinidade do suporte.
- Filme resistente ao intemperismo e aos raios ultravioleta.
- Boa resistência à abrasão.

APLICAÇÕES DO PRODUTO

- Utilização no interior: em todos os tipos de paredes e tectos interiores, em materiais de construção comuns, como gessos, cimentos, argamassas, Pladur®, etc.).
- Utilização no exterior: será aplicado em fachadas de edifícios, pátios de luzes, etc...

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição química	Copolímeros acrílicos em dispersão aquosa
Diluent	Água
Cor (UNE 48103)	Tons brancos e pastel de acordo com a letra.
Brilho (UNE-EN 13300)	Mate profundo.
Matéria fixa em peso (UNE EN ISO 3251)	65 +/- 2%
Densidade (UNE EN ISO 2811)	1,60 +/- 0,05 kg/l.
Viscosidade Krebs Stormer a 25°(UNE 48076)	120 +/- 15 K.U.
Classificação de incêndio (UNE EN 13501-1:2018, EUROCLASE)	Classe Bs1d0
Desempenho a 98% de opacidade (UNE-EN 1300)	7,3 m ² /L
Tempos de secagem (UNE EN ISO 9117)	Secagem por toque: 15 min a 25° C. Intervalo de repintura: 4 - 8 horas a 25° C.

*As especificações técnicas podem variar consoante a cor, o suporte, a humidade ou a temperatura.

PRECAUÇÕES

Aplicar a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 35°C e com uma humidade relativa inferior a 80%. A temperatura da tinta e da superfície deve estar entre estes limites. Não aplicar se for esperada chuva, com humidade elevada, com vento lateral forte ou em zonas com previsão de orvalho. Respeite o tempo de secagem completo da tinta para evitar possíveis defeitos no acabamento. A camada de tinta não atinge o seu desempenho máximo até depois de cerca de 25 dias a 25 °C a partir da sua aplicação.

TINTA PLÁSTICA L-3000

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE

O suporte deve estar limpo, seco, isento de graxas ou contaminantes, sem elementos soltos e isento de áreas afetadas pela biodegradação que impeçam a correta ancoragem ou afetem a durabilidade do sistema de pintura.

Novas superfícies de betão: Deixar o betão assentar completamente (mínimo 28 dias). Remova a argamassa, os sais solúveis, o pó, a gordura, o óleo e outros contaminantes por procedimentos mecânicos ou manuais.

Superfícies de betão ou argamassa já pintadas: Remova o pó e os materiais desagregados por procedimentos mecânicos ou manuais. As superfícies pintadas em mau estado devem ser completamente removidas utilizando máquinas de água de alta pressão. Não utilize produtos químicos de natureza ácida ou alcalina nos trabalhos de limpeza, uma vez que podem danificar irreversivelmente o suporte de base.

Outro tipo de superfície: A solidez e a fixação da tinta devem ser previamente verificadas, bem como a natureza do suporte deve ser diagnosticada, a fim de evitar possíveis incompatibilidades. A Eurotex não pode garantir o comportamento da tinta em produtos estrangeiros.

MÉTODO DE EMPREGO

Fazer a aplicação usando a escova, o rolo ou a pistola airless "Airless" após a homogeneização do produto e a diluição correspondente. A diluição do produto e a limpeza de equipamentos e ferramentas, podem ser realizadas usando água da rede antes que a tinta seque. Uma vez seco, o solvente de limpeza deve ser usado.

Impressão:

- Em superfícies que tenham um aspeto firme, seco, absorvente e compacto, aplique uma mão de **Eurotex Eurofixer incolor** diluindo uma parte por 4 de água.
- Se o suporte não tiver consistência e absorção elevada, utilize um **Selante hidrorrepelente à base de solvente Eurotex** diluído de 25 a 75% com **Eurosolv-X**.

Acabamento:

- Aplicar uma primeira demão de **Tinta plástica L-3000**, diluída entre 5 % e 10 % com água. Deixar secar entre as camadas cerca de 6 a 12 horas, consoante as condições de aplicação. Em seguida, aplicar uma ou duas mãos de acabamento (consoante as características do suporte) com uma diluição máxima de 5 % com água.

ARMAZENAMENTO

Armazenar nos seus recipientes originais, convenientemente fechados, preservados da geada e evitando a exposição direta ao sol. A estabilidade do produto nas embalagens originais fechadas, a temperaturas ambiente entre os 5°C e os 35°C é de 2 anos.

TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Para criar o menor encargo possível para o ambiente, devem ser seguidas as seguintes instruções:

- Água de limpeza da lavagem de rolos e escovas (à base de água): A água de limpeza contida na tinta diluída deve ser considerada como lixo doméstico, que deve ser eliminado através do centro de recolha de resíduos da sua comunidade local. Em alternativa, pode esperar até que a água se evapore e eliminar o recipiente com a tinta seca num centro de tratamento de resíduos domésticos.
- Pincel/rolo à base de água: A escova ou o rolo devem ser deixados secar completamente e/ou eliminados como lixo doméstico.
- Solvente de limpeza da lavagem de rolos e escovas (base solvente): O recipiente com o solvente de limpeza deve ser levado ao ponto de limpeza ou recolha de resíduos poluentes.
- Embalagem utilizada: O recipiente com a tinta restante deve ser hermeticamente selado e, se for para ser eliminado, leve-o ao seu ponto de recolha de resíduos local, onde as tintas restantes serão adequadamente eliminadas como resíduos (à base de água). No caso de a composição da tinta conter solventes, estes devem ser tratados como resíduos perigosos e levados a um ponto limpo onde processam a tinta com segurança.

TINTA PLÁSTICA L-3000

TRATAMENTO DE UTENSÍLS COMO RELÓGIOS E JOELHOS

- Processo de pintura em vários dias:

BROCHA: Quando o processo de pintura dura vários dias, recomenda-se não limpar o pincel durante a noite. Estes utensílios carregados de tinta devem ser armazenados num recipiente de vidro hermético no caso de tintas solventes e papel de película no caso de tintas à base de água. No dia seguinte, poderá retomar o processo de pintura. Os resíduos de tinta que tenham sido depositados no recipiente ou película devem ser completamente secos antes de poderem ser eliminados como resíduos domésticos normais em tintas à base de água e, no caso de tintas com solventes (conforme indicado na ficha de dados de segurança), devem ser levados para um ponto de recolha verde.

Joelho: O rolo manchado é armazenado à temperatura ambiente num recipiente de vidro hermético no caso de tintas solventes e saco de plástico estanque para tintas à base de água e pode ser mantido em boas condições durante alguns dias. A tinta do saco de plástico deve ser completamente seca antes de ser eliminada como resíduo doméstico normal no caso das tintas à base de água e, no caso das tintas com solventes (e conforme indicado na ficha de dados de segurança), levada para um ponto de recolha verde, se necessário.

* No caso de utilizar produtos bicomponentes, consulte o Departamento de Qualidade.

- Após a conclusão do processo de pintura, é aconselhável remover o máximo de produto possível das escovas e rolos na lata de tinta original antes de limpá-los.

*Nunca despeje resíduos de tinta em esgotos ou cursos de água.

INFORMAÇÕES REGULAMENTARES

Consulte a ficha de dados de segurança.

A Eurotex garante que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações técnicas em vigor no momento da sua produção. Em caso de não conformidade devido ao estado do produto, o cliente pode apresentar uma comunicação escrita num prazo não superior a 5 dias a contar da deteção do defeito, desde que o prazo de validade não tenha sido ultrapassado, acompanhada da embalagem original e do número do lote para uma correta rastreabilidade.

Os dados fornecidos nesta ficha baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais, nos testes laboratoriais e na utilização prática do produto em circunstâncias específicas, sendo apenas de natureza indicativa e não isentando o utilizador final da verificação e adequação do produto ou do suporte antes da sua utilização ou aplicação. **A Eurotex não é responsável pela aplicação dos seus produtos, em qualquer caso, se estes não tiverem sido aplicados de acordo com as condições e métodos de utilização especificados nesta folha, limitando a responsabilidade da Eurotex apenas a possíveis danos atribuídos exclusivamente aos produtos fornecidos devido a defeitos de fabrico dos mesmos. É da responsabilidade da gestão facultativa, dos gestores do trabalho, da empresa aplicadora ou de outros sujeitos envolvidos na aplicação/utilização do produto ou na execução do sistema, verificar o bom estado do produto antes da utilização, tendo igualmente em conta as condições ambientais e de apoio, bem como identificar possíveis patologias do trabalho em causa que possam afetar a correta aplicação do produto ou a durabilidade estimada do sistema.**

O departamento técnico da **Eurotex** estabelece valores nas especificações técnicas de cada produto com base nas normas UNE ou em qualquer outra aplicável em cada caso, tendo em conta as condições de humidade, temperatura, apoio, etc., não havendo qualquer reivindicação devido à obtenção de resultados em ensaios realizados em condições diferentes das estipuladas na referida norma.

Este documento prevalecerá sobre qualquer versão anterior. **A Eurotex** reserva-se o direito de modificar ou atualizar este documento a qualquer momento, como resultado da sua experiência prática e desenvolvimento contínuo de produtos.