



BOSCH

Lijadora Orbital

PSM 100 A | 3 603 CB7 000

Índice

Lista de Recambios.....	2
-------------------------	---

Lista de Recambios

Artículo	Referencia del recambio	Descripción	Imagen	Precio del recambio	Cantidad de recambios	Grupo de precios de los recambios
1	2 609 001 234	Carcasa	1	17,62 € *	1	29
5	2 604 460 260	Línea De Conexión A Red EU 2,7M 2 X 0,75MM H05 VV-F	1	11,72 € *	1	26
6	2 609 002 019	Ojete protector	1	1,83 € *	1	13
7	2 601 035 004	Sujetador De Cable	1	1,54 € *	1	12
9	1 601 11C 03E	Placa De Marca PSM 100 A	1	1,83 € *	1	13
18	2 603 490 022	Tornillo 4X16	1	0,73 € *	2	10
21	2 603 490 017	Tornillo Avallanado Torx 3X10	1	1,54 € *	4	12
23	2 609 001 421	Suplemento Oscilante	1	4,25 € *	1	18
24	2 609 001 650	PIERNA BATIENTE	1	3,86 € *	1	17
26	2 609 001 237	Botón Corredizo	1	1,83 € *	1	13
32	2 609 001 238	Recipiente De Polvo	1	11,72 € *	1	26
802	2 609 001 935	Motor Corriente Continua	1	32,90 € *	1	34
804	2 609 001 936	Interruptor	1	22,32 € *	1	31
808	1 601 11A 2WH	Placa de características	1	1,83 € *	1	13
822	2 609 001 937	Placa Lijadora	1	10,73 € *	1	25

* Recomendación de precio del fabricante no vinculante, incluido IVA.