




GAMME ACCESS

Notice de porte battante, pose fin de chantier. Serrure magnétique.







Il est formellement interdit d'utiliser un tournevis avec un embout aimanté.

Risque de disfonctionnement entre la serrure et la gâche magnétique.

It is strictly forbidden to use a screwdriver with a magnetic tip.

Risk of malfunction between the lock and the magnetic strike.







Attention!



Cette porte doit être montée avec les vis incluses dans ce colis, spécialement pour la fixation des charnières.
Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du produit sans cela.


Important!

This door must be installed with the screws included in the carton box, especially to fix the invisible hinge. We don't guarantee the good function without that.












Utiliser vis placó
3,5 x 45 mm.

VIS NON FOURNIES




4




5 A

⚠ cloison de 70 mm





5 B

 cloison de 100 mm




5 C

⚠ cloison de 127mm



5 D

⚠ cloison de 50 mm





5 E




cloison de 100 à 400 mm

accessoires vendus en option






6





 The hinge must be placed at the edge of the door.
 See page 13.

← Le bord de la porte doit être alignée aux deux ergots du bas de la charnière.
 Voir page 13.



Trous pré-perçés pour positionner les charnières.
 Pre-drilled holes for positioning the hinges.








7




La gâche doit être centrée par rapport au pêne.


The strike plate must be centered with the latch.





8





12

