


| LISTA ELEMENTÓW |              |                |     |     |     |     |     |     |               |       |
|-----------------|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|
| LP.             | Kod elementu | Nazwa elementu | DL  | OKL | SZR | OKL | GR  | SZT | MATERIAŁ      | UWAGI |
| a 1             | K01-114 a    | bok-G          | 720 | 1   | 295 | 2   | 15  | 2   | plyta wiórowa |       |
| 2               | K01-313      | wieniec G80    | 770 | 1   | 295 | -   | 15  | 2   | plyta wiórowa |       |
| 3               | K01-317      | półka górna 80 | 770 | 1   | 280 | -   | 15  | 1   | plyta wiórowa |       |
| 4               | K01-501      | plecy G80P     | 716 | -   | 397 | -   | 2,5 | 1   | plyta HDF     |       |
| 5               | K01-502      | plecy G80L     | 716 | -   | 397 | -   | 2,5 | 1   | plyta HDF     |       |



|  |             |   |                       |             |           |
|--|-------------|---|-----------------------|-------------|-----------|
| a  |             | Zmiana położenia wierceń pod prowadnik w boku K01-114 |                       | 09.11.2021  | Norbert Ż |
| Wer.   | Opis zmiany |   |                       | Data        | Nazwisko  |
| Komplet  |             | KUCHNIA   |                       | Segment G80 |           |
| Wersja   |             | a   |                       |             |           |
| Rysował  | Sprawdził   | Skala   | Numer arkusza         | Wersja      |           |
| Tomasz Lenart  |             | 1 : 10  | Zestawienie elementów | 1 / 1       | GM        |
| Dnia   | Dnia        |   |                       | Gala Meble  |           |
| 12.09.2017   |             |   |                       | 1981        |           |
| UWAGA! Wszystkie uwagi dotyczące niniejszego rysunku (niezgodność rysunku z rzeczywistym elementem) należy zgłosić przetożonemu lub wykonawcy rysunku. |             |   |                       |             |           |