


| LISTA ELEMENTÓW | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-------|
| LP. | Kod elementu | Nazwa elementu | DL | OKL | SZR | OKL | GR | SZT | MATERIAŁ | UWAGI |
| a 1 | K01-114 a | bok-G | 720 | 1 | 295 | 2 | 15 | 2 | plyta wiórowa | |
| 2 | K01-316 | wieniec G30 | 270 | 1 | 295 | - | 15 | 2 | plyta wiórowa | |
| 3 | K01-320 | półka górna 30 | 270 | 1 | 280 | - | 15 | 1 | plyta wiórowa | |
| 4 | K01-506 | plecy G30 | 716 | - | 297 | - | 2,5 | 1 | plyta HDF | |



| | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|------------|--|----------|--|-----------------------|--|------------------|
| Komplet | | KUCHNIA | | Segment | | G30 | | Wersja | | a |
| Rysował | | Tomasz Lenart | | Sprawdził | | Skala | | Numer arkusza | | 1 / 1 |
| Dnia | | 12.09.2017 | | Dnia | | 1 : 10 | | Zestawienie elementów | | GM Gala Meble |
| Wersja | | Opis zmiany | | Data | | Nazwisko | | a | | Norbert Ż |
| a | | Zmiana położenia wierceń pod prowadnik w boku K01-114 | | 09.11.2021 | | | | | | |

UWAGA! Wszystkie uwagi dotyczące niniejszego rysunku (niezgodność rysunku z rzeczywistym elementem) należy zgłosić przetożonemu lub wykonawcy rysunku.